5




Ostre krawędzie stępić.
Czernić .

| | | | | | | | Wyrób | Nr rysunku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 13.5000. | R-1000 | 13.5100.1017-00 |
| | | | | | 12 | 13.5100 | | |
| Nr | Ilość | Nr KZK | Data | Podpis | Il.szt. | Nr zespołu | | |

| | | | | Materiał | Nazwa części |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstr. | B. Wawro | 12.09.2012 | | St5 | Złączka redukcyjna |
| Kreslił: | B. Wawro | 12.09.2012 | | 45 | M6x0,75/M6 |
| SprawdziL: | | | | | |
| Normaliz. | | | | | |
| Zatwierdz. | | | | | |
| | Nazwisko | Data | Podpis | Zast. rys: | Zast. przez rys: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Podziałka 2:1 | AFM | Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. | Masa | |
| | | | Format | A4 |
| | | | Arkusz | 1/1 |