PRZYGOTOWKA



UWAGA

1. Niezwymiarowane fazy 0.5/45°
2. Niezwymiarowane promienie R0.5