



**UWAGI:**

1. Ostre krawędzie zatępić.
2. Przygotowanie powierzchni: brak.
3. Powłoki ochronne: Ocynk / Oksydowanie (Czernienie)
4. Spoiny o ile występują - zaczyścić.
5. Wyposażenie: brak.

	Name	Date	<b>FIBRAIN</b> ®		
Drawn:	S. Kiełb	15/07/2015			
Checked:	B. Kalisz	15/07/2015	Title: <b>Pierścień</b>		
Approved:	B. Kalisz	15/07/2015			
	Accustoming:	15/07/2015	Size	Drawing number:	Rev.
GEENERAL TOLERANCE IT12; PN-EN 20286-1 Linear Dimension: $\pm X.XX$ [mm] Angle: $\pm X.X$ [°]			<b>A2</b>	<b>PM-640.01.02.00</b>	<b>A</b>
			File name: PM-640.01.02.00_pierscien.dft		