



1. Ostre krawędzie zaćpić.
2. Przygotowanie powierzchni: Odtłuścić.
3. Powłoki ochronne: Oksydować Fe_3O_4 .
4. Spoiny o ile występują - zacyścić.
5. Wyposażenie: brak.
6. Niewymiarowane promienie $R=0,2$

	Name	Date	<div>FIBRAIN®</div>		
Drawn:		13/08/2015			
Checked:		13/08/2015			
Approved:		13/08/2015			
Accustoming:		13/08/2015	Title: Szczęka górna zacisku		
<div>GEENERAL TOLERANCE IT12: PN-EN 20286-1 Linear Dimension: $\pm X.XX$ [mm] Angle: $\pm X.X$ [°]</div>			Size	Drawing number:	Rev.
			A4	SZ-02-D/8	A
			File name: 02_elmat_szczęka.dft		
			Material: NC10		Sheet 1 / 1